

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2016 m.

		Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai - cheminiai ir biologiniai parametrai			
Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (e.coli) (ksv/100 ml)	Paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	Atliekos, nuolaužos	Skaidrumas, m	Deguoies sotis, proc.
<i>Norma</i>		<i>100</i>	<i>1 000</i>	<i>neturi būti putų</i>	<i>neturi būti</i>	*	*
Talšos ežero prie Salduvės parko maudykla	2016 05 23	8	<4		Nepastebėta	*	*
	2016 06 06	8	8		Nepastebėta		
	2016 06 20	27	102		Nepastebėta	*	*
	2016 07 04	8	22		Nepastebėta	*	*
	2016 07 18	0	41		Nepastebėta	*	*
	2016 08 08	17	34		Nepastebėta		
	2016 08 22	130	71		Nepastebėta	*	*
	2016 08 24 <i>(pakartotas)</i>	18	76		Nepastebėta	*	*
2016 09 05	7	<4		Nepastebėta	*	*	
Rėkyvos ežero prie Bačiūnų maudykla	2016 05 23	4	20		Nepastebėta		
	2016 06 06	<4	10		Nepastebėta	*	*
	2016 06 20	10	19		Nepastebėta	*	*
	2016 07 04	10	41		Nepastebėta	*	*
	2016 07 18	0	12		Nepastebėta	*	*
	2016 08 08	29	85		Nepastebėta	*	*
	2016 08 22	86	89		Nepastebėta	*	*
	2016 09 05	0	18		Nepastebėta	*	*
Rėkyvos maudykla	2016 05 23	4	12		Nepastebėta	*	*
	2016 06 06	8	14		Nepastebėta	*	*
	2016 06 20	11	14		Nepastebėta	*	*
	2016 07 04	26	63		Nepastebėta	*	*
	2016 07 18	120	283		Nepastebėta	*	*
	2016 07 21 <i>(pakartotas)</i>	36	100		Nepastebėta	*	*
	2016 08 08	100	230		Nepastebėta	*	*
	2016 08 22	520	460		Nepastebėta	*	*
	2016 08 24 <i>(pakartotas)</i>	4	13		Nepastebėta	*	*
	2016 09 05	11	32		Nepastebėta	*	*
Prūdelio tvenkinys	2016 05 23	8	620		Nepastebėta	*	*
	2016 06 06	38	52		Nepastebėta	*	*
	2016 06 20	14	230		Nepastebėta	*	*
	2016 07 04	36	48		Nepastebėta	*	*
	2016 07 18	39	1 700		Nepastebėta	*	*
	2016 07 21 <i>(pakartotas)</i>	<4	<4		Nepastebėta	*	*
	2016 08 08	25	17		Nepastebėta	*	*
	2016 08 22	65	54		Nepastebėta	*	*
	2016 09 05	0	66		Nepastebėta	*	*

* – šiuos parametrus privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.