

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2015 m.

Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai - cheminiai ir biologiniai parametrai			
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (e.coli) (ksv/100 ml)	Paviršiaus aktyviojo medžiagos, mg/l	Atliekos, nuolaužos	Skaidrumas, m	Deguonies sotis, proc.
<i>Norma</i>		<i>100</i>	<i>1 000</i>	<i>neturi būti putų</i>	<i>neturi būti</i>	*	*
Talšos ežero prie Salduvės parko maudykla	2015 05 12	<4	18		Nepastebėta	*	*
	2015 06 01	4	19		Nepastebėta		
	2015 06 18	4	12		Nepastebėta	*	*
	2015 07 09	10	271		Nepastebėta	*	*
	2015 07 20	81	182		Nepastebėta	*	*
	2015 08 13	8	54		Nepastebėta		
	2015 08 27	5	60		Nepastebėta	*	*
	2015 09 10	32	46		Nepastebėta		
Rėkyvos ežero prie Bačiūnų maudykla	2015 05 12	<4	40		Nepastebėta		
	2015 06 01	4	21		Nepastebėta	*	*
	2015 06 18	<4	5		Nepastebėta	*	*
	2015 07 09	50	69		Nepastebėta	*	*
	2015 07 20	34	54		Nepastebėta	*	*
	2015 08 13	10	28		Nepastebėta	*	*
	2015 08 27	10	12		Nepastebėta	*	*
	2015 09 10	32	36		Nepastebėta	*	*
Rėkyvos maudykla	2015 05 12	<4	10		Nepastebėta	*	*
	2015 06 01	18	5		Nepastebėta	*	*
	2015 06 18	8	7		Nepastebėta	*	*
	2015 07 09	<4	41		Nepastebėta	*	*
	2015 07 20	16	98		Nepastebėta	*	*
	2015 08 13	30	116		Nepastebėta	*	*
	2015 08 27	6	132		Nepastebėta	*	*
	2015 09 10	46	100		Nepastebėta	*	*
Prūdelio tvenkinys	2015 05 12	11	10		Nepastebėta	*	*
	2015 06 01	23	14		Nepastebėta	*	*
	2015 06 18	0	18		Nepastebėta	*	*
	2015 07 09	33	66		Nepastebėta	*	*
	2015 07 20	29	48		Nepastebėta	*	*
	2015 08 13	18	232		Nepastebėta	*	*
	2015 08 27	8	53		Nepastebėta	*	*
	2015 09 10	20	24		Nepastebėta	*	*

* – šiuos parametrus privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.