

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2022 m.

Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai, biologiniai parametrai			
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Skaidrumas (m)	Chlorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma		100	1 000				neturi būti
Rėkyvos maudykla	2021 05 25	<1,0	8,5				Nepastebėta
	2021 06 06	<1,0	<1,0				Nepastebėta
	2021 06 20	5	18				Nepastebėta
	2021 07 04	5	6,3				Nepastebėta
	2021 07 18	28	69				Nepastebėta
	2021 08 01	100	210				Nepastebėta
	2021 08 16	11	130				Nepastebėta
	2021 08 29	49	52				Nepastebėta
Prūdėlio tvenkinio maudykla	2021 05 25	9	39				Nepastebėta
	2021 06 06	4	15				Nepastebėta
	2021 06 20	58	81				Nepastebėta
	2021 07 04	48	110				Nepastebėta
	2021 07 18	42	80				Nepastebėta
	2021 08 01	97	390				Nepastebėta
	2021 08 16	4	31				Nepastebėta
	2021 08 29	34	29				Nepastebėta
Talšos ežero prie Salduvės parko maudykla	2021 05 25	6	76				Nepastebėta
	2021 06 06	26	110				Nepastebėta
	2021 06 20	12	19				Nepastebėta
	2021 07 04	5	150				Nepastebėta
	2021 07 18	11	12				Nepastebėta
	2021 08 01	13	33				Nepastebėta
	2021 08 16	11	35				Nepastebėta
	2021 08 29	32	26				Nepastebėta