

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2017 m.

Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai - cheminiai ir biologiniai parametrai			
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (e.coli) (ksv/100 ml)	Paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	Atliekos, nuolaužos	Skaidrumas, m	Degūonis, proc.
<i>Norma</i>		<i>100</i>	<i>1 000</i>	<i>neturi būti putų</i>	<i>neturi būti</i>	*	*
Talšos ežero prie Salduvės parko maudykla	2017 05 22	15	<4		Nepastebėta	*	*
	2017 06 05	200	10		Nepastebėta		
	2017 06 12 (pakartotas)	<4	99		Nepastebėta	*	*
	2017 06 19	<4	10		Nepastebėta	*	*
	2017 07 04	20	15		Nepastebėta	*	*
	2017 07 17	12	29		Nepastebėta	*	*
	2017 08 07	11	98		Nepastebėta		
	2017 08 21	5	15		Nepastebėta	*	*
2017 09 04	23	45		Nepastebėta	*	*	
Rėkyvos ežero prie Bačiūnų maudykla	2017 05 22	26	12		Nepastebėta		
	2017 06 05	45	70		Nepastebėta	*	*
	2017 06 19	13	13		Nepastebėta	*	*
	2017 07 04	11	17		Nepastebėta	*	*
	2017 07 17	24	16		Nepastebėta	*	*
	2017 08 07	18	34		Nepastebėta	*	*
	2017 08 21	30	29		Nepastebėta	*	*
	2017 09 04	26	16		Nepastebėta	*	*
Rėkyvos maudykla	2017 05 22	12	11		Nepastebėta	*	*
	2017 06 05	32	53		Nepastebėta	*	*
	2017 06 19	5	10		Nepastebėta	*	*
	2017 07 04	13	11		Nepastebėta	*	*
	2017 07 17	17	23		Nepastebėta	*	*
	2017 08 07	<4	19		Nepastebėta	*	*
	2017 08 21	77	67		Nepastebėta	*	*
	2017 09 04	31	49		Nepastebėta	*	*
Prūdelio tvenkinys	2017 05 22	15	86		Nepastebėta	*	*
	2017 06 05	27	100		Nepastebėta	*	*
	2017 06 19	33	420		Nepastebėta	*	*
	2017 07 04	23	31		Nepastebėta	*	*
	2017 07 17	13	31		Nepastebėta	*	*
	2017 08 07	29	<4		Nepastebėta	*	*
	2017 08 21	8	19		Nepastebėta	*	*
	2017 09 04	5	9		Nepastebėta	*	*

* – šiuos parametrus privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.