

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2026 m.

Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai, biologiniai parametrai			
		Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (ksv/100 ml)	Skaidrumas (m)	Chlorofilas a (µg/l)	Melsvabakterės (ląstelės/ml)	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Norma		100	1 000				neturi būti
Rėkyvos maudykla	2026 05 25	1	11				Nepastebėta
	2026 06 08	11	18				Nepastebėta
	2026 06 22	71	28				Nepastebėta
	2026 07 07	40	63				Nepastebėta
	2026 07 20	23	24				Nepastebėta
	2026 08 03	5	62				Nepastebėta
	2026 08 17	37	110				Nepastebėta
	2026 08 31	31	27				Nepastebėta
Prūdelio tvenkinio maudykla	2026 05 25	1	2				Nepastebėta
	2026 06 08	10	47				Nepastebėta
	2026 06 22	60	62				Nepastebėta
	2026 07 07	7	38				Nepastebėta
	2026 07 20	6	38				Nepastebėta
	2026 08 03	100	86				Nepastebėta
	2026 08 17	<1	20				Nepastebėta
	2026 08 31	67	550				Nepastebėta
Talkšos ežero prie Salduvės parko maudykla	2026 05 25	1	8,6				Nepastebėta
	2026 06 08	8	91				Nepastebėta
	2026 06 22	56	130				Nepastebėta
	2026 07 07	48	84				Nepastebėta
	2026 07 20	16	82				Nepastebėta
	2026 08 03	38	68				Nepastebėta
	2026 08 17	31	55				Nepastebėta
	2026 08 31	86	2 400				Nepastebėta