

Šiaulių miesto maudyklų vandens kokybės tyrimų rezultatai 2014 m.

		Mikrobiologiniai parametrai		Fizikiniai - cheminiai ir biologiniai parametrai			
Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml)	Žarninės lazdelės (e.coli) (ksv/100 ml)	Paviršiaus aktyviosios medžiagos, mg/l	Atliekos, nuolaužos	Skaidrumas, m	Deguonies sotis, proc.
<i>Norma</i>		<i>100</i>	<i>1 000</i>	<i>neturi būti putų</i>	<i>neturi būti</i>	<i>*</i>	<i>*</i>
Talšos ežero prie Salduvės parko maudykla	2014 05 13	47	15		Nepastebėta	*	*
	2014 06 04	9	65		Nepastebėta		
	2014 06 17	21	12		Nepastebėta	*	*
	2014 07 07	0	5		Nepastebėta	*	*
	2014 07 21	11	18		Nepastebėta	*	*
	2014 08 11	66	81		Nepastebėta		
	2014 08 25	9	200		Nepastebėta	*	*
	2014 09 02	<4	18		Nepastebėta		
Rėkyvos ežero prie Bačiūnų maudykla	2014 05 13	6	11		Nepastebėta		
	2014 06 04	<4	7		Nepastebėta	*	*
	2014 06 17	11	7		Nepastebėta	*	*
	2014 07 07	8	7		Nepastebėta	*	*
	2014 07 21	8	28		Nepastebėta	*	*
	2014 08 11	33	86		Nepastebėta	*	*
	2014 08 25	105	102		Nepastebėta	*	*
	2014 09 02	<4	6		Nepastebėta	*	*
Rėkyvos maudykla	2014 05 13	28	96		Nepastebėta	*	*
	2014 06 04	7	11		Nepastebėta	*	*
	2014 06 17	<4	10		Nepastebėta	*	*
	2014 07 07	20	15		Nepastebėta	*	*
	2014 07 21	6	10		Nepastebėta	*	*
	2014 08 11	75	36		Nepastebėta	*	*
	2014 08 25	21	12		Nepastebėta	*	*
	2014 09 02	4	27		Nepastebėta	*	*
Prūdelio tvenkinys	2014 05 13	41	36		Nepastebėta	*	*
	2014 06 04	5	6		Nepastebėta	*	*
	2014 06 17	20	58		Nepastebėta	*	*
	2014 07 07	13	18		Nepastebėta	*	*
	2014 07 21	7	16		Nepastebėta	*	*
	2014 08 11	28	28		Nepastebėta	*	*
	2014 08 25	106	68		Nepastebėta	*	*
	2014 09 02	4	10		Nepastebėta	*	*

* – šiuos parametrus privaloma tikrinti, susidarius išskirtinei situacijai, kai maudyklų vanduo galėjo būti užterštas tam tikra medžiaga.